

ESTADO ACTUAL DEL BARRIO / ANÁLISIS

ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA ESTRUCTURA URBANA DEL BARRIO

AV. DE NAVARRA. ENTRADA A PAMPLONA DESDE EL NORTE

GRAN VOLUMEN DE TRAFICO
ATASCOS EN HORAS PUNTAS
FRAGMENTACION DEL ESPACIO URBANO



ROTONDA CRUCE AV DE NAVARRA - AV. DE SAN JORGE

ACERAS ESTRECHAS / DOMINIO PEATONAL REDUCIDO
GRANDES SUPERFICIES ASFALTADAS
CARENCIA DE ZONAS VERDES



ACERA SUR DE LA AV. DE SAN JORGE

ACERAS ESTRECHAS
CARENCIA DE ARBOLADO EN EL LADO SUR DE LA CALLE
DISCONTINUIDAD EN ACERAS



MANZANAS INTERIORES DEL BARRIO

POCA CALIDAD AMBIENTAL
POCA VITALIDAD URBANA
NUMEROSOS LOCALES SIN USO



MANZANAS INTERIORES DEL BARRIO

GRANDES SUPERFICIES PAVIMENTADAS
CARENCIA DE ZONAS VERDES
RINCONES OSCUROS / SORDIDEZ




PORCHE EN AV. DE NAVARRA - C/ DR SIMON BLASCO

DIMENSION EXCESIVA DE CUBIERTA
POCA ILUMINACION
CARENCIA BANCOS Y MOBILIARIO URBANO



AXONOMETRICO ESTADO ACTUAL. VISTA DESDE EL SUR



AXONOMETRICO PROPUESTA. VISTA DESDE EL NORTE

AXONOMETRICO PROPUESTA. VISTA DESDE EL SUR

